

АКТ ОСМОТРА  
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении  
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

« 15 » сентября 2021 г.

№ 03

Настоящий акт составлен в результате проведенного 15.09.2021 г. 9-30 ч осмотра  
(число и месяц, год, минуты, часы)

объекта недвижимости здание

(вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

46:14:010101:923

кадастровый или иной государственный номер (инвентарный) объекта недвижимости)

расположенного Курская область, р-н. Мантуровский, с. Мантурово, ул. Крупской, д. 16

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером 46:14:010101:2

(при наличии)

расположенном по адресу: Курская область, Мантуровский район, Мантуровский сельсовет, с. Мантурово, ул. Крупской, д. 16

(адрес или местоположение земельного участка)

комиссией Администрации Мантуровского района Курской области

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости)

в составе: Жилин Николай Иванович - Первый заместитель Главы Администрации Мантуровского района Курской области, председатель комиссии;  
Третьякова Ирина Ивановна - начальник управления экономики, по земельным и имущественным правоотношениям Администрации Мантуровского района Курской области, заместитель председателя комиссии;  
Гончарова Оксана Николаевна - главный специалист-эксперт по имущественным и земельным правоотношениям Администрации Мантуровского района Курской области, секретарь комиссии;  
Астахов Дмитрий Сергеевич - заместитель Главы Администрации Мантуровского района Курской области;  
Маленко Елена Николаевна - главный специалист-эксперт по имущественным и земельным правоотношениям Администрации Мантуровского района Курской области

фамилия, имя, отчество каждого члена комиссии (при наличии)

в присутствии лица, выявленного в качестве правообладателя объекта недвижимости.

(указать нужно: «в присутствии» или «в отсутствие»)

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра  
(указать нужно: «в форме визуального осмотра», «с применением технических средств», если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства)

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости существует  
(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

  
подпись

И.И.Третьякова  
расшифровка подписи

  
подпись

О.Н.Гончарова  
расшифровка подписи

  
подпись

Д.С.Астахов  
расшифровка подписи

  
подпись

Е.Н.Маленко  
расшифровка подписи

Председатель комиссии:

  
подпись

Н.И.Жилин  
расшифровка подписи

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту осмотра № 03 от 15.09.2021 г.

Курская область, р-н. Мантуровский, с. Мантурово, ул. Крупской, д. 16  
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))




Фото № 1

Подписи членов комиссии:

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись

И.И.Третьякова  
расшифровка подписи

О.Н.Гончарова  
расшифровка подписи

Д.С.Астахов  
расшифровка подписи

Е.Н.Маленко  
расшифровка подписи

Н.И.Жилин  
расшифровка подписи

Председатель комиссии: